

KVIKSØLVKONTAKTER
og disses placering

<i>Mærke</i>	<i>Model</i>	<i>Lys i motorrum</i>	<i>Lys i bagagerum</i>	<i>G-sensor ABS</i>	<i>Airbag</i>	<i>Andet</i>	<i>Bemærkninger</i>
Audi	Med aktuelt udstyr	Indtil 01-07-1992		Indtil 01-07-1992	Indtil 01-07-1992	Medio 1990	Xenonlys(1)
Chrysler	Jeep	1989-1995					
	Voyager	1989-1995					
Citroen	XM	-1992					
Ford	Fiesta		1983-1989				
	Escort		1983-1986	1991-1996			
	Escort Coswort			1983-1996			
	Orion			1991-1996			
	Sierra		1983-1985	1985-1993			
	Sierra ghia	1983-1984					
	Granada	1982-1985					
	Scorpio			1985-1993			
Jaguar	Mrk X		1961-1965				
	S type		1965-1967				
	420		1967-1969				
	420G		1967-1969				
	XJ6 serie 1		1968-1973				
	XJ12 serie I		1972-1973				
	XJ serie II		1973-1979				
Lexus	LS 400				-1992		
	GS300					-1998	Instrumentlys Xenonlys (1)
	UCF 10				1990-1996	1990-1996	Instrumentlys
	UCF 20					1997-	Instrumentlys Xenonlys (1)
Mazda	323 4WD/GTR			-1990			
	626 4WD/Wagon			1990-1992			
Mercedes-Benz	Alle modeller				1987		
	SL og Coupe modeller					-1992	Sikkerhedsbøjle
Mitsubishi	3000GT og Galant 4WD			-1994			
Peugeot	605	-1992					
Rover	800 og 2000 (2)						
Saab	9000CC/CD	1987-1990	1985-1989			1987-92	Selestrammer
	900	1985-1990				1987-92	Selestrammer
	900 cabrio					1986-92	Selestrammer El-bagrude
Subaru	Legacy 4WD			1990-1995			
	Impreza			1993-1996			
Toyota	Supra ma70				1993		
VW	Med aktuelt udstyr					1991	Xenonlys(1)
Volvo	242/244/ 245/262/ 265 *	1975-1990					* ikke L/DL
	242/244/ 262		1975-1991				
	240 "SRS"				1988-1993		

**KVIKSØLVKONTAKTER
og disses placering**

<i>Mærke</i>	<i>Model</i>	<i>Lys i motorrum</i>	<i>Lys i bagagerum</i>	<i>G-sensor ABS</i>	<i>Airbag</i>	<i>Andet</i>	<i>Bemærkninger</i>
	744/745 764/765 *	1982-1990					* ikke GL
	744/764		1982-1991				
	764/765 GLE					1986-1989	Sminkespejl
	740/940 turbo					1986-1991	Sminkespejl
	740/760 940/960 SRS				1987-1992		

Mærker bekræftet som værende uden kviksløvkontakter

Alfa Romeo	Buick	Daewoo	Honda	Lancia	Seat	Suzuki
GM-biler USA	Chevrolet	Fiat	Hyundai	Opel	Skoda	
BMW	Daihatsu	Isuzu	Lada	Renault	Ssanyong	

Foreløbigt uafklarede mærker

Nissan	Porsche					
--------	---------	--	--	--	--	--

- (1) VW/Audi opgiver mængden af kviksløv på biler med gasudladningslamper til 1,1 mg. Xenonlys blev introduceret på BMW i 1991. Lygterne er leveret som ekstraudstyr på flere bilmærker i 90'erne, og også som standart på enkelte dyre modeller. Automatisk niveauregulering er løst også ved andre metoder end kviksløvkontakter, f.eks. på BMW
- (2) Rover 800 og 2000 er ikke bekræftet fri for kviksløvholdige kontakter.